Dirección de Presupuestos

Gobierno de Chile

Reg. UT-212 21.4.2025

ORD. N° 1024 /

ANT.: Oficio N°567/2025 de fecha 26 de marzo de 2025, Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara de Diputados.

MAT.: Informa lo que indica.

SANTIAGO, 23 ABR 2025

DE: DIRECTORA DE PRESUPUESTOS

A: ABOGADA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE EMERGENCIA, DESASTRES Y BOMBEROS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

En el marco de la Ley N°18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional esta Dirección recibió el documento citado en el antecedente, que incluye la presentación de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos, quien requiere conocer información detallada sobre los recursos destinados a la recuperación de la comuna de Licantén, Región del Maule, debido a las inundaciones que la han afectado. En particular, informar sobre los recursos que ya se han invertido, así como aquellos que se tienen proyectados para futuras inversiones.

Al respecto, cumplo con informar a Ud. que esta Dirección no dispone de información en los términos solicitados. En virtud de lo anterior, y mediante el presente acto, se remite su requerimiento al Ministerio del Interior a fin de que dicha repartición entregue una respuesta sobre la materia.

Saluda atentamente a Ud.,

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS - Ministerio de Hacienda - DIRECTORA

JAVIERA MARTÍNEZ FARIÑA
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS

DISTRIBUCIÓN:
- Ministro de Interior
- Subdirección de Presupuestos
- Subdepartamento de Transparencia y Productividad Fiscal, DIPRES
- Unidad de Transparencia y Lobby, DIPRES
- Oficina de Partes, DIPRES

REFRENDACIÓN:
- Subdirectora de Presupuestos
- Jefe Subdepartamento Transparencia y Productividad Fiscal
- Analista Subdepartamento de Transparencia y Productividad Fiscal
- Abogada Unidad Jurídica

CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
CHILE

27-03-2025
Oficina de Partes - DIPRES

Valparaíso, 26 de marzo de 2025

OFICIO Nº 567/2025

La **COMISIÓN DE EMERGENCIA, DESASTRES Y BOMBEROS** en sesión celebrada el día de ayer, acordó por la unanimidad de sus integrantes, oficiar a Ud., con el propósito de que tenga a bien entregar información detallada sobre los recursos destinados a la recuperación de la comuna de Licantén, Región del Maule, debido a las inundaciones que la han afectado. En particular, informe sobre los recursos que ya se han invertido, así como aquellos que se tienen proyectados para futuras inversiones.

Sobre el punto, se hace presente que la comuna de Licantén ha sido repetidamente afectada por desastres naturales, como las devastadoras inundaciones de 2023, que causaron graves daños en viviendas, edificios públicos y espacios comunitarios. Este tipo de eventos no es nuevo, ya que en 2008 también ocurrió una inundación provocada por el río Mataquito, lo que pone de manifiesto la constante vulnerabilidad de la zona. Ante esta situación, es urgente implementar medidas de mitigación y la ejecución de obras de mantención del cauce del referido río, con el fin de evitar futuros desastres, proteger infraestructuras críticas y mitigar el riesgo de inundaciones.

Adicionalmente, se le solicita información respecto de la disponibilidad de recursos para la movilización de maquinaria en relación con la posible remoción en masa en el sector cercano a la construcción de una cancha de fútbol, ubicada en las inmediaciones de la Villa El Esfuerzo, proyecto habitacional que se encuentra en fase final de construcción y próximo a ser entregado, que beneficiará a 100 familias de la comuna de Licantén. Sin embargo, se ha generado una situación de riesgo debido a movimientos de tierra realizados por el Club Deportivo Huracán de esa comuna, quienes iniciaron la construcción de un centro deportivo sin contar con la documentación ni los permisos correspondientes.

Firmado electrónicamente
https://extranet.camara.cl/verificardoc
Código de verificación: E07A87197209C23D

Firmado por María Cristina Díaz Fuenzalida
Fecha 26/03/2025 10:14:37 CLST

Se pone de manifiesto que se trata de un riesgo potencial que requiere una pronta atención para evitar afectaciones a la seguridad de la comunidad y el proyecto habitacional mencionado.

Se adjuntan, para su mayor entendimiento, informes entregados a esta instancia por el Alcalde de Licantén, señor Claudio Reyes Fuenzalida sobre la inundación y la necesidad urgente de intervención en el río Mataquito, y respecto de la amenaza a la Villa El Esfuerzo por movimientos de tierra realizados por el Club Deportivo Huracán de esa comuna.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de Ud. en cumplimiento del mencionado acuerdo, por especial instrucción de la Presidenta de la Comisión, diputada **MARCELA RIQUELME ALIAGA.**

Dios guarde a Ud.,

MARÍA CRISTINA DÍAZ FUENZALIDA
Abogada Secretaria de la Comisión

A LA DIRECTORA DE PRESUPUESTOS, SEÑORA JAVIERA MARTÍNEZ FARIÑA.

INFORME SOBRE LA INUNDACIÓN EN LICANTÉN Y LA NECESIDAD URGENTE DE INTERVENCIÓN EN EL RÍO MATAQUITO

La comuna de Licantén ha sido reiteradamente golpeada por desastres naturales que han afectado gravemente su infraestructura y calidad de vida de sus habitantes. En el año 2023, dos devastadoras inundaciones volvieron a azotar la zona, generando daños incalculables en viviendas, edificios públicos y espacios comunitarios. Esta situación no es aislada; en el pasado, la comuna ha sufrido eventos similares como la inundación del 2008 provocada por el río Mataquito, lo que demuestra que la vulnerabilidad de Licantén, que es una preocupación constante.

Ante esta realidad, es imperativo que se establezca un plan definitivo para la mantención del cauce del río Mataquito. La falta de acciones preventivas ha puesto en riesgo a toda la comuna, y cada vez que ocurre un desastre, Licantén se ve en la necesidad de reconstruirse desde cero. Para evitar nuevas catástrofes de esta envergadura, es fundamental realizar los trabajos necesarios en el río, permitiendo una mitigación efectiva del riesgo de inundaciones y protegiendo las infraestructuras críticas.

Situación Actual del Río Mataquito.

Actualmente, el río Mataquito presenta graves problemas que dificultan el libre tránsito del agua, lo que incrementa el riesgo de inundaciones en la comuna. Se han formado islotes y acumulaciones de sedimentos arrastrados por la corriente, los cuales obstaculizan el flujo normal del río y generan un peligro latente ante futuras lluvias intensas. Para evidenciar esta problemática, se presentan a continuación imágenes aéreas del río Mataquito, donde se puede observar el deterioro de su cauce y la necesidad urgente de intervención con maquinarias para su limpieza y mantenimiento.





Infraestructuras Críticas Afectadas

- La inundación de 2023 causó severos daños en diversas infraestructuras esenciales para la comuna, resaltando la necesidad de adoptar medidas preventivas. A continuación, se presentan evidencias del impacto que sufrió nuestra comuna.



Dada la gravedad de la situación, es fundamental que el Estado de Chile asuma su responsabilidad en la protección de los habitantes de Licantén. La implementación de medidas de mitigación y la ejecución de obras de mantención en el río Mataquito no pueden seguir postergándose. Entre las acciones necesarias se incluyen:

- Drenaje y limpieza periódica del cauce del río Mataquito.
- Construcción y refuerzo de defensas fluviales.

La falta de acción podría condenar a Licantén a repetir esta tragedia una y otra vez, afectando la vida de miles de personas y obstaculizando el desarrollo de la comuna. Es momento de que las autoridades asuman el compromiso de proteger a nuestra comunidad y garantizar un futuro más seguro para todos.

Licantén ha demostrado su resiliencia en múltiples ocasiones, pero no podemos seguir dependiendo de la reconstrucción tras cada desastre. Es urgente que se implementen soluciones definitivas para evitar que nuevas inundaciones sigan destruyendo nuestra comuna. La protección de nuestras infraestructuras y la seguridad de nuestros habitantes dependen de una respuesta inmediata y eficaz. Exigimos que se tomen las medidas necesarias para que Licantén deje de ser una víctima recurrente de los desastres naturales y pueda seguir creciendo con seguridad y estabilidad.

Claudio Alejandro Reyes Fuenzalida

Alcalde de Licantén

INFORME SOBRE LA AMENAZA A LA VILLA EL ESFUERZO POR MOVIMIENTO DE TIERRA DEL CLUB DEPORTIVO HURACÁN DE LICANTÉN

I. INTRODUCCIÓN

La Villa El Esfuerzo es un proyecto habitacional ubicado en la localidad de Licantén, Región del Maule, destinado a beneficiar a 100 familias. Actualmente, se encuentra en su fase final de construcción y próxima a ser entregada. Sin embargo, una situación de riesgo se ha generado debido a movimientos de tierra realizados por el Club Deportivo Huracán de Licantén, quienes iniciaron la construcción de un centro deportivo sin contar con la documentación ni los permisos correspondientes.



II. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

1. En diciembre de 2024, el Club Deportivo Huracán comenzó la construcción de una cancha de fútbol en un terreno colindante al límite norte de la Villa El Esfuerzo y a la quebrada del estero El Buche.

2. Para la preparación del terreno, se realizaron excavaciones en la ladera occidental, generando un terraplén de material de relleno con una explanada de aproximadamente 6200 m².
3. La construcción se realizó sin los permisos de la Dirección de Obras Municipales y sin la autorización de la Dirección General de Aguas (DGA), lo que derivó en la emisión de resoluciones para la paralización de las obras en enero y febrero de 2025, respectivamente.
4. SENAPRED solicitó la intervención del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que realizó una visita técnica el 27 de febrero de 2025 para evaluar el riesgo de remociones en masa.

III. EVALUACIÓN DEL RIESGO

De acuerdo con el informe técnico elaborado por Sernageomin, se han identificado los siguientes riesgos:

- **Inestabilidad del terraplén:** La pendiente del talud excavado y la falta de compactación adecuada hacen que el terraplén sea susceptible a deslizamientos.
- **Riesgo de obstrucción del estero:** Un colapso del terraplén podría generar un represamiento del cauce del estero El Buche, con consecuencias para las viviendas y la infraestructura local.
- **Impacto de las lluvias:** La llegada de la temporada de lluvias podría acelerar la erosión y el desprendimiento de material, agravando el riesgo de deslizamientos.
- **Falta de obras de mitigación:** Aún no se han completado los muros de contención en el sector norte de la Villa El Esfuerzo, lo que aumenta la vulnerabilidad de las viviendas ante escorrentías y desprendimientos de tierra.

IV. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Sernageomin ha propuesto las siguientes medidas para reducir el riesgo:

1. **Reducción de la altura del terraplén** mediante excavación controlada para minimizar la cantidad de material suelto expuesto a la erosión.
2. **Cobertura del talud con geotextil** para mitigar el impacto de las lluvias y evitar la pérdida de estabilidad por infiltración de agua.
3. **Limpieza del cauce del estero El Buche** para prevenir obstrucciones y asegurar su capacidad de evacuación de aguas.
4. **Construcción de canaletas de drenaje** en la explanada para evitar acumulación de agua superficial.
5. **Finalización del cierre perimetral de la villa** con muros de contención y obras de captación de aguas lluvias.

6. **Monitoreo periódico del terraplén** para detectar signos de inestabilidad y tomar acciones preventivas de inmediato.

V. CONCLUSIONES

La situación actual del sector de la Villa El Esfuerzo representa un riesgo significativo para las familias que están próximas a habitar el conjunto habitacional. El movimiento de tierra realizado por el Club Deportivo Huracán sin los permisos adecuados ha generado una amenaza de deslizamientos y obstrucción del estero, especialmente ante la inminente llegada de la temporada de lluvias.

Claudio Reyes Fuenzalida
Alcalde de Licantén