

INFORME SOBRE LA INUNDACIÓN EN LICANTÉN Y LA NECESIDAD URGENTE DE INTERVENCIÓN EN EL RÍO MATAQUITO

La comuna de Licantén ha sido reiteradamente golpeada por desastres naturales que han afectado gravemente su infraestructura y calidad de vida de sus habitantes. En el año 2023, dos devastadoras inundaciones volvieron a azotar la zona, generando daños incalculables en viviendas, edificios públicos y espacios comunitarios. Esta situación no es aislada; en el pasado, la comuna ha sufrido eventos similares como la inundación del 2008 provocada por el río Mataquito, lo que demuestra que la vulnerabilidad de Licantén, que es una preocupación constante.

Ante esta realidad, es imperativo que se establezca un plan definitivo para la mantención del cauce del río Mataquito. La falta de acciones preventivas ha puesto en riesgo a toda la comuna, y cada vez que ocurre un desastre, Licantén se ve en la necesidad de reconstruirse desde cero. Para evitar nuevas catástrofes de esta envergadura, es fundamental realizar los trabajos necesarios en el río, permitiendo una mitigación efectiva del riesgo de inundaciones y protegiendo las infraestructuras críticas.

Situación Actual del Río Mataquito.


Actualmente, el río Mataquito presenta graves problemas que dificultan el libre tránsito del agua, lo que incrementa el riesgo de inundaciones en la comuna. Se han formado islotes y acumulaciones de sedimentos arrastrados por la corriente, los cuales obstaculizan el flujo normal del río y generan un peligro latente ante futuras lluvias intensas. Para evidenciar esta problemática, se presentan a continuación imágenes aéreas del río Mataquito, donde se puede observar el deterioro de su cauce y la necesidad urgente de intervención con maquinarias para su limpieza y mantenimiento.





Infraestructuras Críticas Afectadas

- La inundación de 2023 causó severos daños en diversas infraestructuras esenciales para la comuna, resaltando la necesidad de adoptar medidas preventivas. A continuación, se presentan evidencias del impacto que sufrió nuestra comuna.







Dada la gravedad de la situación, es fundamental que el Estado de Chile asuma su responsabilidad en la protección de los habitantes de Licantén. La implementación de medidas de mitigación y la ejecución de obras de mantención en el río Mataquito no pueden seguir postergándose. Entre las acciones necesarias se incluyen:

- Drenaje y limpieza periódica del cauce del río Mataquito.
- Construcción y refuerzo de defensas fluviales.

La falta de acción podría condenar a Licantén a repetir esta tragedia una y otra vez, afectando la vida de miles de personas y obstaculizando el desarrollo de la comuna. Es momento de que las autoridades asuman el compromiso de proteger a nuestra comunidad y garantizar un futuro más seguro para todos.

Licantén ha demostrado su resiliencia en múltiples ocasiones, pero no podemos seguir dependiendo de la reconstrucción tras cada desastre. Es urgente que se implementen soluciones definitivas para evitar que nuevas inundaciones sigan destruyendo nuestra comuna. La protección de nuestras infraestructuras y la seguridad de nuestros habitantes dependen de una respuesta inmediata y eficaz. Exigimos que se tomen las medidas necesarias para que Licantén deje de ser una víctima recurrente de los desastres naturales y pueda seguir creciendo con seguridad y estabilidad.

Claudio Alejandro Reyes Fuenzalida

Alcalde de Licantén